



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 12:03:31 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Domingos Bastos Andrade, 195

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505554 Lon: -43.182033



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,002

N_m

7,510,077

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto a montante do deslizamento de 2022 que atingiu casa da Rua Padre Siqueira. Com obra de contenção e drenagem

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Obra de contenção

Código do registro:

465_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_