



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 2:13:04 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Av. Barão do Rio Branco, 536 e 552

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.49918 Lon: -43.180372



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,181

N_m

7,510,781

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: sem acesso a area interna da residencia. Foi observado parte do muro quebrado e diversas avarias no mesmo mas que não colocam a casa em risco

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Muro destruído

Foto2



Descrição da foto2

Encosta com presença de blocos

Código do registro:

467_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_