



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 2:21:48 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Av. Barão do Rio Branco, 872

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.496528 Lon: -43.179862



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,237

N_m

7,511,074

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: área atingida por inundação.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada do imovel

Código do registro:

468_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_