



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 2, 2024, 11:30:00 AM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Livia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Livia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Joaquim cesario da costa, lote 21 quadra 86

Localidade:

Valparaiso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.525506 Lon: -43.200135



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,112

N_m

7,507,890

Descrição:

Motivo:

Não apresenta risco geológico, de atingir via. Se trata de um descalçamento por causa da tubulação de esgoto

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Tubulação de esgoto do local onde houve o descalçamento

Foto2



Descrição da foto2

Visada do local da ocorrência não geológica

Código do registro:

46_Valparaíso _Livia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_