



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 3:09:30 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Jose Vasco, 487

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.498976 Lon: -43.181106



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,106

N_m

7,510,804

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: corte em via com processo eroviso avançado.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal da encosta

Código do registro:

470_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_