



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 4:10:50 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Alfredo Rudge, 79

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.500897 Lon: -43.17976



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,242

N_m

7,510,590

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto sem processo geológico observado

Fotos:

Foto1



18/06/24 16:13:12 Coord: 23K 687243E 7510592N

Descrição da foto1

Ponto da não ocorrencia

Código do registro:

473_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_