



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 19, 2024, 11:53:22 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Avenida Noemia Alves Rattes, 193


Localidade:

Posse

GPS

Área analisada:

Lat: -22.271331 Lon: -43.085902



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

697,223

N_m

7,535,891

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento; Não foram encontrados indícios de risco geológico alto ou muito alto.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada da altura da rua onde foi verificada a não ocorrencia.

Código do registro:

474_Posse_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_