



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 19, 2024, 12:05:02 PM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada União Indústria, à frente do Bambu Neves


Localidade:

Posse

GPS

Área analisada:

Lat: -22.273161 Lon: -43.08586



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

697,224

N_m

7,535,688

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Não foram encontrados indícios de risco geológico alto ou muito alto.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada frontal da area de vistoria.

Código do registro:

475_Posse_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_