



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 19, 2024, 9:47:06 AM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Vila Sao Jose, 29

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.508842 Lon: -43.191887



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,983

N_m

7,509,725

Descrição:

Motivo:

Morador não autorizou o acesso a encosta

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local para o ponto

Código do registro:

479_ Centro_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_