



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 2, 2024, 10:42:42 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua presidente joão goulart 38

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523248 Lon: -43.196794



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,459

N_m

7,508,136

Descrição:

Motivo:

Deslizamento nos fundos da casa com servidão teotonio vilella acima desse processo. O pavimento encontra-se descalçado trazendo risco. Contempla as ocorrencias da serv. teotonio vilella s/n,51,35,lt22

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Descalçamento da servidão

Foto2



Descrição da foto2

Descalçamento da servidão

Código do registro:

47_Valparaíso_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_