



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 19, 2024, 9:57:55 AM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Vila Sao Jose, 135


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.508727 Lon: -43.191701



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,003

N_m

7,509,738

Descrição:

Motivo:

Sem indicativos de instabilidade

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local do ponto

Código do registro:

480_Centro_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_