



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 19, 2024, 3:24:38 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Almirante Mauriti, Casa de Santos Dumont

Localidade:

Centro

GPS

24/09/2024, 16:39

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Área analisada:

Lat: -22.51048 Lon: -43.184181



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,774

N_m

7,509,534

Descrição:

Motivo:

Sem indicativos de indicativos de instabilidade

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local da ocorrencia

Código do registro:

481_Centro_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_