



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 9:37:30 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Gonçalves Martins 9

Localidade:

Posse

GPS

Área analisada:

Lat: -22.251215 Lon: -43.0717



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

698,715

N_m

7,538,100

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, local contemplado com obra de contenção.

Fotos:

Foto1



18/06/24 09:40:18 Coord: 23K 698736E 7538085N

Descrição da foto1

Obra realizada nos fundos do imóvel.

Código do registro:

482_Posse_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemborg Soares_