



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 11:34:18 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Endereço:

Rua da Conquista 1910

Localidade:

Posse

GPS

Área analisada:

Lat: -22.255736 Lon: -43.058991



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

700,018

N_m

7,537,582

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem indícios ou evidencias de ocorrencias de origem geológica.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local sem indícios de movimentos de massa.

Código do registro:

483_Posse_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemborg Soares_