



# Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jun 18, 2024, 11:39:40 AM**

Palavra Chave:

**04497814025**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Bárbara Cardoso Leite**

Técnico 2:

**Dimitri Tallemberg Soares**

Equipe:

**Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua da Conquista**

Localidade:

**Brejal**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.255924 Lon: -43.057741



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**700,147**

N\_m

**7,537,560**

Descrição:

Motivo:

**Origem, mapeamento. Motivo, local sem indícios ou evidencias de ocorrencias de origem geológicas.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Local sem indícios de movimentos de massa.**

Código do registro:

**484\_Brejal\_Bárbara Cardoso Leite\_Dimitri Tallemborg Soares\_**