



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 1:40:44 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada do Juruá 97

Localidade:

Posse

GPS

Área analisada:

Lat: -22.265246 Lon: -43.075667



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

698,286

N_m

7,536,551

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, contemplado por obra de contenção.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Foto do cenário.

Código do registro:

486_Posse_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemborg Soares_