



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jun 18, 2024, 1:44:27 PM**

Palavra Chave:

**04497814025**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Bárbara Cardoso Leite**

Técnico 2:

**Dimitri Talleberg Soares**

Equipe:

**Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Talleberg Soares;**

Informações de localização:

Endereço:

**Estrada do Juruá**

Localidade:

**Posse**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.264782 Lon: -43.075791



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**698,274**

N\_m

**7,536,603**

Descrição:

Motivo:

**Origem, mapeamento. Motivo, contemplado com obra de contenção.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Cortina atirantada no local.**

Código do registro:

**487\_Posse\_Bárbara Cardoso Leite\_Dimitri Talleberg Soares\_**