



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 19, 2024, 9:37:24 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Arnaldo de Duckehof, em frente a Fazenda Provence


Localidade:

Brejal

GPS

Área analisada:

Lat: -22.268773 Lon: -43.03016



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

702,971

N_m

7,536,100

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem evidencias ou indícios de movimentos de massa.

Fotos:

Foto1



19/06/24 09:40:24 Coord: 23K 702970E 7536099N

Descrição da foto1

Local, sem indícios aparentes de deslizamneto.

Foto2



Descrição da foto2

Ponto de referencia.

Código do registro:

489_Brejal_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemberg Soares_