



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 2, 2024, 12:00:32 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Av. Presidente Getúlio Vargas Lote 15

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.521959 Lon: -43.197935



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,344

N_m

7,508,280

Descrição:

Motivo:

Deslizamento Planar com cicatriz de aproximadamente 5 metros, que atingiu fundos da casa. Moradora escavou a barreira após evento, cicatriz está distante 2 metros da casa atualmente.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz coberta com lona e corte após evento.

Foto2



Descrição da foto2

Rachadura apareceu após o evento de março.

Código do registro:

48_Quitandinha_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_