



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 19, 2024, 2:59:53 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Jose Joaquim de Melo, Recanto Bonito

Localidade:

Rio Bonito

GPS

Área analisada:

Lat: -22.206436 Lon: -43.028564



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

703,226

N_m

7,543,001

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, não foi possível entrar no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Faixa do local.

Código do registro:

493_Rio Bonito_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemborg Soares_