



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 19, 2024, 3:32:48 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Talleberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Talleberg Soares;

Informações de localização:

Endereço:

Rodovia Bianor Esteves km 2,5 Armazém correngo grande

Localidade:

Correngo grande

GPS

Área analisada:

Lat: -22.232703 Lon: -43.064389



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

699,495

N_m

7,540,140

Descrição:

Motivo:

Não há ocorrência

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista lateral

Código do registro:

494_Corrego grande_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Talleberg Soares_