



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 19, 2024, 10:19:47 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Av. Barão do Rio Branco, 1411


Localidade:

Barão do Rio Branco

GPS

Área analisada:

Lat: -22.492065 Lon: -43.17857



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,376

N_m

7,511,567


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: área de deslizamento préterito, com distancia do talude para a edificação. Com presença de escada hidráulica. Sem risco para a edificação

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Area analisada

Foto2



Descrição da foto2

Talude analisado com escada hidraulica

Código do registro:

499_Barão do Rio Branco_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_