



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 26, 2024, 10:32:32 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 3:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;Patrícia Quadros Gondim Leite

Informações de localização:

Endereço:

Estrada da Independencia 1163


Localidade:

Serrinha/Simeria

GPS

Área analisada:

Lat: -22.541867 Lon: -43.204954



E_m

684,595

N_m

7,506,085

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Não foi observado ocorrencia no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Foto do local da possível ocorrência.

Código do registro:

4_Serrinha/Simeria_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemberg Soares_Patrícia Quadros Gondim Leite