

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 19, 2024, 4:44:33 PM

data_inicio

Jun 19, 2024, 3:25:53 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Brigadeiro Castrioto

Localidade:

Itamarati

GPS

Área analisada:

Lat: -22.491057 Lon: -43.153492



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,958

N_m

7,511,647

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: deslizamento na via

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Lixo e entulho no sopé da encosta

Código do registro:

502_Itamarati_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_