

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 20, 2024, 4:05:54 PM

data_inicio

Jun 20, 2024, 2:56:11 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Oscar Weinshenck, 95


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.508712 Lon: -43.177832



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,429

N_m

7,509,722


Descrição:

Motivo:

Deslizamento afetando via

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento para a via

Código do registro:

517_Centro_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_