

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 20, 2024, 4:37:57 PM

data_inicio

Jun 20, 2024, 10:18:51 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Doutor João Barcelos, 710

Localidade:

Itamaraty

GPS

Área analisada:

Lat: -22.494782 Lon: -43.150012



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,311

N_m

7,511,230


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto sem processo geológico observado. Ocorrencia da Defesa Civil por questões estruturais da edificação

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Foto do acesso

Código do registro:

519_Itamaraty_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_