

# Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 20, 2024, 4:38:00 PM

data\_inicio

**Jun 20, 2024, 11:04:58 AM**

Palavra Chave:

**12236773706**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Jéssica Tiné Pôssa**

Técnico 2:

**Thayane Dutra Schuindt**

Equipe:

**Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Gregório Cruzick, em frente ao 436**

Localidade:

**Itamarati**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.492224 Lon: -43.150787



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**690,235**

N\_m

**7,511,514**

Descrição:

Motivo:

**Mapeamento: encosta coberta por cimento danificado, com baixo poder de destruição, tanto a jusante quanto a montante da residencia.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Encosta a jusante da residencia**

Código do registro:

**521\_Itamarati\_Jéssica Tiné Pôssa\_Thayane Dutra Schuindt\_**