

# Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 25, 2024, 4:42:23 PM

data\_inicio

**Jun 25, 2024, 11:26:26 AM**

Palavra Chave:

**12213090726**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Jéssica Tiné Pôssa**

Técnico 2:

**Thayane Dutra Schuindt**

Equipe:

**Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Honduras, 119 - Servidão 50**

Localidade:

**Quitandinha**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.533708 Lon: -43.211181



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**683,965**

N\_m

**7,506,996**


Descrição:

Motivo:

**Mapeamento: área dentro de risco remanescente de 2022 mas sem processo geológico observado**

Fotos:


Foto1



Descrição da foto1

**Alto da servidão**

Foto2



Descrição da foto2

**Meio da encosta, area de plato entre as casas**

Código do registro:

**523\_Quitandinha\_Jéssica Tiné Pôssa\_Thayane Dutra Schuindt\_**