

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 25, 2024, 4:42:25 PM

data_inicio

Jun 25, 2024, 3:33:59 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Honduras, 977

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532478 Lon: -43.213553



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,723

N_m

7,507,135

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto de defesa civil próximo a deslizamento de grande porte mas sem processo geológico observado. Casa desocupada e fechada

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Ponto de nao ocorrencia

Código do registro:

524_Quitandinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_