

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 25, 2024, 4:59:11 PM

data_inicio

Jun 25, 2024, 10:13:48 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Leonor maia 1225


Localidade:

Independencia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.550598 Lon: -43.215757



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,472

N_m

7,505,131

Descrição:

Motivo:

Corte para construção de garagem, obra avançada

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal

Código do registro:

525_Independencia_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_