

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 25, 2024, 4:59:15 PM

data_inicio

Jun 25, 2024, 10:36:31 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua George Akzel, 65


Localidade:

Independencia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.548356 Lon: -43.214166



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,639

N_m

7,505,378

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: local com aglomerados de pontos de ocorrencia, onde nao foram observados feições indicativos de instabilidade.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal dos pontos de ocorrencia.

Código do registro:

527_Independencia_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_