

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 25, 2024, 4:59:18 PM

data_inicio

Jun 25, 2024, 11:17:03 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Angelo João Brand


Localidade:

Independencia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.549901 Lon: -43.210628



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,001

N_m

7,505,202


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foram observados feições indicativas de instabilidade.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia com realização de obra geotécnica.

Código do registro:

529_Independencia_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_