



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 6, 2024, 2:34:00 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Bárbara Cardoso Leite

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Bárbara Cardoso Leite;

Informações de localização:

Endereço:

Rua alberto martins 5 servidão valdivino domingues 378

Localidade:

Floresta

GPS

Área analisada:

Lat: -22.504211 Lon: -43.163146



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,947

N_m

7,510,202

Descrição:

Motivo:

Remanescente. Não se enquadra como remanescente

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Talude de corte na servidão

Código do registro:

52_Floresta_Ariadne Senna Azaro_Bárbara Cardoso Leite_