

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 25, 2024, 4:59:20 PM

data_inicio

Jun 25, 2024, 11:21:02 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Avenida dos Pinheiros, Colégio Pestalozzi

Localidade:

Independencia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.54944 Lon: -43.2108



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,984

N_m

7,505,253

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foram observados feições indicativos de instabilidade.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia. Foi sinalizado somente queda de árvore.

Código do registro:

530_Independencia_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_