

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 8:54:22 AM

data_inicio

Jun 20, 2024, 11:02:05 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada da Floresta, 766

Localidade:

Floresta

GPS

Área analisada:

Lat: -22.501154 Lon: -43.162192



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,049

N_m

7,510,540

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Não foram identificadas feições geológicas para caracterização de risco.

Fotos:

Foto1



20/06/24 11:03:00 Coord: 23K 689049E 7510540N

Descrição da foto1

Visada frontal de uma das duas ocorrencias para a mesma localidade.

Código do registro:

538_Floresta_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_