

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 8:54:24 AM

data_inicio

Jun 20, 2024, 11:58:12 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Dr. Joao Glass Veiga, 287


Localidade:

Floresta

GPS

Área analisada:

Lat: -22.502393 Lon: -43.160206



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,252

N_m

7,510,400


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: nao foram identificadas feições indicativas de risco geológico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

539_Floresta_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_