



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 6, 2024, 3:57:28 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Bartolomeu Sodre 621, última casa da servidão Raul Ferreira da Silva

Localidade:

Caxambu

GPS

Área analisada:

Lat: -22.506088 Lon: -43.158953



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,375

N_m

7,509,989

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar recorrente

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz

Foto2



Descrição da foto2

Vegetação inclinada, material remobilizado

Código do registro:

53_Caxambu_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_