

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 8:54:25 AM

data_inicio

Jun 20, 2024, 12:11:12 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Dr Joao Glass Veiga, 150


Localidade:

Floresta

GPS

Área analisada:

Lat: -22.501826 Lon: -43.160592



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,213

N_m

7,510,463


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: nao foram identificadas feições indicativas de risco geológico

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal de cinco pontos de ocorrencia.

Código do registro:

540_Floresta_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_