

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 4:48:36 PM

data_inicio

Jun 26, 2024, 9:44:54 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Nicaragua, 134

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532548 Lon: -43.212105



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,872

N_m

7,507,125


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto de Defesa Civil, corte de talude em via com processo de erosão mas sem casa em risco

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Área do ponto de ocorrencia

Código do registro:

541_Quitandinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_