

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 4:48:39 PM

data_inicio

Jun 26, 2024, 10:30:18 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Nicaragua, 245

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532612 Lon: -43.212619



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,819

N_m

7,507,119


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: talude a jusante da residencia que deslizou em 2022 destruindo muro. Há distancia significativa da casa, foi realuzada obra de drenagem e instalaram grama no talude. Não foi observado risc

Fotos:

Foto1



26/06/24 10:32:45 Coord: 23K 683819E 7507119N

Descrição da foto1

Talude da ocorrencia

Foto2



Descrição da foto2

Canaleta de drenagem instalada

Código do registro:

543_Quitandinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_