

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 4:48:41 PM

data_inicio

Jun 26, 2024, 10:41:01 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Nicaragua, 1563

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532191 Lon: -43.21268



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,813

N_m

7,507,166


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foi aceito o acesso da equipe na residencia. De acordo com a moradora não houve deslizamento na sua casa, só na casa da frente (1560)

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Foto de acesso

Código do registro:

544_Quitandinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_