

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 4:48:43 PM

data_inicio

Jun 26, 2024, 10:46:07 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Honduras, 36

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532684 Lon: -43.212382



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,843

N_m

7,507,111


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Conjunto de pontos da Defesa Civil associados a deslizamento de grande porte da Rua Nicaragua. Não foram observados processos geológico-geotecnico associados

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Ponto de referencia

Código do registro:

545_Quitandinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_