

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 4:48:44 PM

data_inicio

Jun 26, 2024, 11:09:30 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua General Rondon, 1337

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.531974 Lon: -43.211922



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,891

N_m

7,507,189


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: queda de muro em 2022 foi reconstruido e colocado muro de gabião ao lado

Fotos:


Foto1



Descrição da foto1

Muro reconstruido

Foto2



Descrição da foto2

Gabião constrido ao lado

Código do registro:

546_Quitandinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_