

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 4:48:46 PM

data_inicio

Jun 26, 2024, 1:07:08 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Colombia, 595


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.529926 Lon: -43.211217



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,967

N_m

7,507,415

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto sem processo geológico observado, com encosta afastada das residencias

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista da encosta

Código do registro:

548_Quitandinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_