

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 4:48:47 PM

data_inicio

Jun 26, 2024, 1:11:45 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Colombia, 445

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.530476 Lon: -43.210124



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,078

N_m

7,507,352


Descrição:

Motivo:

**Mapeamento: possível deslizamento em via. Area com vegetação densa impossibilitando visualização.
Encosta distante das moradias.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Material mobilizado coberto por vegetação

Código do registro:

549_Quitandinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_