



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 6, 2024, 3:23:39 PM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua elisa alves 360 (ref: casa do primo)

Localidade:

Caxambu

GPS

Área analisada:

Lat: -22.508067 Lon: -43.149886



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,306

N_m

7,509,758

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar atingindo os fundos da casa sem causar danos.

Fotos:

Foto1




Foto1-20240506-182547.jpg

Descrição da foto1

Local do deslizamento

Foto2



Descrição da foto2

Visada diagonal do deslizamento.

Código do registro:

54_Caxambu_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_