

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 4:48:48 PM

data_inicio

Jun 26, 2024, 1:20:51 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Afranio Melo Franco, 333

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532163 Lon: -43.209659



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,124

N_m

7,507,165


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto de ocorrencia da Defesa Civil, sem acesso a área interna da empresa. De acordo com responsável não há ocorrencias e existe um muro

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Encosta de fundos do prédio empresarial

Código do registro:

550_Quitandinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_