

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 4:48:51 PM

data_inicio

Jun 26, 2024, 2:54:56 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Horacio Magalhães, 191

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.535322 Lon: -43.209816



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,104

N_m

7,506,815

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Casas de boa estrutura e com distancias significativas do talude. Foi observado um talude com cimentado devido a pequena descida de material em fev. 2024, sem danos a casa

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Ponto da ocorrencia

Código do registro:

553_Quitandinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_