

# Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 4:48:54 PM

data\_inicio

**Jun 26, 2024, 3:21:53 PM**

Palavra Chave:

**12213090726**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Jéssica Tiné Pôssa**

Técnico 2:

**Thayane Dutra Schuindt**

Equipe:

**Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua José do Patrocinio, 100**

Localidade:

**Quitandinha**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.537326 Lon: -43.210451



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**684,036**

N\_m

**7,506,594**

Descrição:

Motivo:

**Mapeamento: Deslizamento em via de 2024, não atingiu casa. Encosta interdita**

Fotos:

Foto1



26/06/24 15:23:47 Coord: 23K 684037E 7506593N

Descrição da foto1

**Talude da ocorrencia**

Código do registro:

**555\_Quitandinha\_Jéssica Tiné Pôssa\_Thayane Dutra Schuindt\_**