

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 4:48:55 PM

data_inicio

Jun 26, 2024, 3:28:09 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Emilio Zaluar, 71


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.537873 Lon: -43.209078



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,176

N_m

7,506,532

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Área que de acordo com moradores não há ocorrência de deslizamento. Em observação de campo não foi visto feições de instabilidade que coloquem casas em risco

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Encosta baixa e afastada das casas

Código do registro:

556_Quitandinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_